- 1.Составить передаточную функцию и структурную схему для асинхронного двигателя переменного тока
- 2. Исследовать систему на устойчивость по всем критериям.
- 3. Определить запас устойчивости системы.
- 4. Построить графики переходных процессов системы.
- 5. Исследовать переходные процессы системы.

№	$P_n$ ,	<i>U</i> <sub>1н</sub> , В	$\boldsymbol{S}_{\mathrm{H}}$	<i>I</i> <sub>1H</sub> ,	$R_1$ ,	$X_{1\sigma}$	$R_2'$	$X'_{2\sigma}$	$n_0$ ,	$I_{\scriptscriptstyle \Pi}/I_{1\scriptscriptstyle  m H}$	$M_{max}/M_{_{ m HOM}}$
Вариа	кВт			A	Ом	Ом	Ом	Ом	об/	$= k_i$	$= k_{max}$
нта									мин		
1	4	220	0,051	9,125	1,878	2,248	1,393	2,994	1000	6	2,2
2	2,2	380	0,048	4,253	1,561	2,354	1,259	2,846	1500	7	2,5
3	6	380	0,7	16,5	1,625	2,452	1,156	2,759	750	4,5	2,8
4	5	220	0,03	15,3	1,462	2,567	1,52	2,658	750	4,5	2,1
5	4	220	0,035	14,2	1,583	2,506	2,32	2,456	750	5	2,3
6	3	380	0,025	11,98	1,624	1,954	1,84	2,258	750	5,5	2,5
7	6	380	0,025	14,65	1,741	3,007	3,52	2,158	1000	5,5	2,6
8	3,2	380	0,04	6,6	1,782	2,264	4,12	2,157	1500	6	2,5
9	7	220	0,045	5,6	1,369	2,643	3,62	2,354	1500	6,5	2,7
10	8	220	0,05	4,65	1,428	2,552	2,82	2,456	1500	7	2,4

 $P_{n}$  — номинальная мощность двигателя;

 $U_{1H}$  — номинальное фазное напряжение;

 $s_{H}$  — номинальное скольжение;

 $I_{1H}$  — номинальный ток обмотки статора;

 $R_1$  — активное сопротивление фазы обмотки статора;

 $X_{1\sigma}$  — индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки статора;

 $R_{2}^{'}$  — активное сопротивление ротора, приведенное к обмотке статора;

 $X'_{2\sigma}$  — индуктивное сопротивление рассеяния фазы обмотки ротора, приведенное к обмотке статора;

 $n_0$  — синхронная частота вращения;

 $I_n/I_{1n}$  — кратность пускового тока;

 $M_{max}/M_{{\scriptscriptstyle Hom}}$  — кратность максимального момента;